

# ISA-PASSINGEN

plus toleranties 0 / minus toleranties volgens tabel

afmeting	h7	h8	h9	h10	h11
1 - 3 mm ø	0,009 mm	0,014 mm	0,025 mm	0,040 mm	0,060 mm
3 - 6 mm ø	0,012 mm	0,018 mm	0,030 mm	0,048 mm	0,075 mm
6 - 10 mm ø	0,015 mm	0,022 mm	0,036 mm	0,058 mm	0,090 mm
10 - 18 mm ø	0,018 mm	0,027 mm	0,043 mm	0,070 mm	0,110 mm
18 - 30 mm ø	0,021 mm	0,033 mm	0,052 mm	0,084 mm	0,130 mm
30 - 50 mm ø	0,025 mm	0,039 mm	0,062 mm	0,100 mm	0,160 mm
50 - 80 mm ø	0,030 mm	0,046 mm	0,074 mm	0,120 mm	0,190 mm
80 - 120 mm ø	0,035 mm	0,054 mm	0,087 mm	0,140 mm	0,220 mm